

XDCAM Drive Software の macOS 13.4 Ventura へのインストール時の注意点

- ・プライバシーとセキュリティの表示方法が以前と異なる

macOS 13.4 以前は、システム環境設定＞セキュリティとプライバシー＞一般 だったが、macOS 13.4 からはシステム設定＞プライバシーとセキュリティ＞セキュリティ を確認する。以下詳細。

インストール途中で、「機能拡張がブロックされました」というポップアップが出たら、ブルーの「OK」ボタンではなく、「システム設定を開く」ボタンを押す。



ここで、「OK」を押してしまうと、正しくインストールできず、また次回からは表示されないことがある。

その場合は、システム設定＞プライバシーとセキュリティ＞セキュリティ＞ダウンロードしたアプリケーションの実行許可 に「詳細」というボタンが表示されるのでこれを押す。




次に開くポップアップにて、以下の操作をする。

「以下の開発元のシステムソフトウェアの読み込みがブロックされました。

許可するソフトウェアを選択してください：

Sony Imaging Products & Solution Inc.」

この右のスイッチを入れて「OK」を押す。



次に再起動を促してくるのでそれに従い再起動する。

