

**Svenska**

En funktionsuppdatering är planerad i juni 2016 och framåt enligt nedan.

Funktion som läggs till	Uppdateringstid	Programvaruversion
Funktionen Wireless Surround	Juni 2016 och framåt	Denna anläggning: M34.R.2000 eller senare Trådlösa högtalare: 2.00 eller senare SongPal: 4.0 eller senare

- Uppdateringstiden kan komma att ändras.
- Du hittar programvaruversionen för anläggningen och SongPal i appen SongPal.
- Anvisningar om hur du uppdaterar programvaran till anläggningen finns i [Software Update] i "Använda inställningsskärmen" i den medföljande bruksanvisningen.
- När du använder funktionen Wireless Surround:
  - Information om funktionen och kompatibla modeller finns på följande webbplats:  
<http://sony.net/nasite/>
  - Uppdatera programvaran på kompatibla enheter när du använder funktionen Wireless Surround med enheterna. Mer information finns i bruksanvisningen till den aktuella enheten.